

News Release

トヨタテクノクラフト株式会社

レクサス IS、RC 用“スポーツマフラー”  
自主改善のお知らせ

自主改善開始日 2月18日

レクサス IS、RC 用 “スポーツマフラー” につきまして、下記内容の自主改善(無料修理)を実施させていただくことにいたしました。

自主改善の概要

1. 不具合の状況

後付け用品として販売したレクサス IS、RC 用の “スポーツマフラー” におきまして、性能等確認済表示(通称「認証プレート」)に記載されるべき複数の原動機型式のうち、2.0ターボ(型式:8AR)の記載が無いものが流出したことが判明いたしました。そのため、記載が無い原動機を備える車両(IS200t 及び RC200t)にこのマフラーを装着した場合、マフラーの性能確認ができず保安基準への適合性が判断できないおそれがあります。

2. 改善の内容

記載が無い原動機を備える車両(IS200t 及び RC200t)に装着された当該マフラーの性能等確認済表示を確認し、原動機型式の記載が無いものであれば正規品と交換します。

3. 対象製品

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善対象数	備考
スポーツマフラー	MS153-53002	平成27年6月16日～ 11月10日	63	レクサス『IS』用
スポーツマフラー	MS153-24001	平成27年8月18日～ 11月10日	21	レクサス『RC』用
合計			84	

注意：自主改善対象数には、対象外の IS250/350、RC350 へ装着されたものを含みます。

お客様へのお願い

ご愛用の皆様には、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご購入いただきましたレクサス販売店からご案内させていただきますので、お早めに、ご来店日時をご予約いただき、点検・修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。

ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、心からお詫び申し上げます。

お問い合わせ先

トヨタテクノクラフト株式会社 品質統括部アフターサービスG

電話番号： 045-540-2139

受付： 月～金(年末年始・GW・夏期休暇除く) 9:00～17:00

以上